

**Ata de Reunião da CIPA**

**Objetivo:** Reunião Inicial da CIPA









**Data:** 31/03/2026

**Horário:**  
09:00

**Local:** Sala de reunião da DITEC

**Pauta:** Alinhamento inicial

**Participantes**

N°	Nome	Assinatura
1	Francisco Agnaldo Nogueira Lima	
2	José Irapuan Sales Júnior	
3	José Thomé da Frota	
4	Jorge Luiz Lacerda da Cruz	
5	Maria Gleibe de Almeida	
6	Ricardo Leite Soares	
7	Sílvia Kataoka de Oliveira	
8	Vera Lúcia Carneiro de Sousa	

**Tópicos Discutidos**

Thomé abriu a reunião agradecendo a todos pela conquista da CIPA apresentado os trabalhos que ele já vem atuando tais com: o piso irregular da entrada; risco de choque elétrico, as instalações elétricas, uso da água do poço; a falta do PMOC; guarda corpo da escada não adequado pela altura. Por fim ele enfatiza o papel da CIPA quanto a esses questionamentos. Logo depois o Ricardo Leite apresentou o Mapa de Riscos que ele elaborou para a CIPA onde de pronto todos concordaram adotar esse documento, inclusive colaborando com a melhoria do Mapa de Riscos.

Outros diversos assuntos foram tratados e dentre eles, os Tópicos Principais Discutidos foram:

**1. Riscos Estruturais e de Queda:** Foi relatada a irregularidade no piso da entrada, em desacordo com a NR-8, que já causou quedas de colaboradores. A escada principal apresenta guarda-corpo com altura inferior a 1,10 m, contrariando as normas de segurança, além de rachaduras na estrutura e falta de corrimão e sinalização adequada nos degraus. Também foram citados riscos em portas de vidro que abrem para fora.

**2. Segurança Elétrica (NR-10):** As instalações elétricas estão em desacordo com a NBR 5410, com ausência de dispositivos fundamentais como o IDR (interruptor diferencial residual) para evitar choques, citou o exemplo das copas com micro-ondas próximos a pia (áreas húmidas), e o DPS (dispositivo de proteção contra surtos) nos quadros elétricos. Há preocupação com o sistema de para-raios (SPDA), que pode estar comprometido pela instalação inadequada de outros equipamentos na torre.

**3. Qualidade da Água e do Ar:** A sede utiliza água de poço que já apresentou contaminação por coliformes fecais em análises anteriores; a ligação com a rede da Cagece é urgente, apesar do custo estimado de R\$ 20.000,00. Foi ressaltada a inexistência do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) para os sistemas de climatização, conforme exigido pela Lei 13.589/2018, o que compromete a qualidade do ar e a saúde dos usuários.

**4. Segurança Externa e Higiene:** Discutiu-se o risco de atropelamento na Av. Pontes Vieira e a necessidade de pressionar pela execução do projeto de faixa de pedestres já aprovado. No ambiente interno, foram abordados a infestação de insetos, a falta de sinalização proibitiva de fumo em áreas comuns e a ausência de tampas acionadas por pedal em lixeiras de banheiros.

**5. Organização e Primeiros Socorros:** A comissão decidiu criar uma pasta compartilhada e utilizar o e-mail oficial para centralizar as denúncias e o mapeamento de riscos. Foi levantada a necessidade de aquisição de kits de primeiros socorros e equipamentos básicos de saúde (medidores de pressão e glicemia), além de treinamento integrado com a Brigada de Incêndio.

#### COMPROMISSOS GERADOS

Atividades	Responsável	Prazo
Criar pasta compartilhada e Drive para documentos da CIPA	Ricardo / Thomé	Imediato
Encaminhamento dos e-mails da CIPA para todos os componentes	Thomé/Irapun	
Criar área da CIPA na intranet da Etice	Thomé	
Revisar e atualizar o mapa de riscos com medidas de controle	Todos os membros	06/604/202
Apresentar a diretoria sobre prioridades de reparos (elétrica e estrutural)	Comissão	Próxima Reunião
Providenciar placas de sinalização de proibição de fumo	Administrativo	15 dias
Investigar contrato de manutenção para correção imediata de pisos e corrimãos	Ricardo / Caio	10 dias
Colocar faixas de cores diferentes na escada para facilitar visualmente o final dos degraus		
Acionar autoridades no intuito de viabilizar a passagem na Pontes Vieira	Silvia	
Viabilizar material para primeiros socorros para a brigada		